

Dane techniczne dla produktu: HSELDA40WP

Gniazdo FTTH n/t, 80x28x80mm, puste, na 4 włókna

RAL9010 Czysta biel, nadaje się również do montażu na szynie TH35



SCHRACK-Info

Gniazda FTTH typu „empty outlets” służą jako uniwersalny interfejs dla instalacji światłowodowych. Idealne zastosowanie znajdują w sieciach FTTH (Fiber To The Home)

Oferują wysoki poziom elastyczności w zakresie wyposażenia i dostosowywania infrastruktury sieciowej.

Puste gniazda są idealnym rozwiązaniem do efektywnego organizowania połączeń światłowodowych i zapewnienia czystej, uporządkowanej instalacji — szczególnie przy planowaniu przyszłej rozbudowy lub modernizacji struktury sieci.

Funkcje

- Okablowanie światłowodowe wewnątrzbudynkowe
- Możliwość podłączenia do 4 urządzeń końcowych

- Obudowa odpowiednia dla kabli prefabrykowanych lub pigtaili
- Elastyczne opcje wprowadzania kabli
- Pokrywa z zatrzaskiem
- W zestawie 2 śruby, 2 kołki i 2 osłonki termokurczliwe do spawów światłowodowych

Akcesoria opcjonalne

Adaptory światłowodowe:

- HSELSK09MR
- HSELSK09GR

Pigtaile światłowodowe:

- HLP09M041P
- HLP09D041P

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Unikaj bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła laserowego:

- Kable światłowodowe — zwłaszcza te podłączone do aktywnych źródeł światła, takich jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej) — mogą emitować promieniowanie niebezpieczne dla oczu.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w światło wychodzące z kabla światłowodowego, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.

Noś okulary ochronne:

- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, szczególnie podczas testów lub pracy z laserami, zawsze używaj okularów ochronnych chroniących oczy przed szkodliwym promieniowaniem.

Prawidłowo obchodź się z kablami/złączami światłowodowymi:

- Wpinaj i wypinaj kable, trzymając za złącze — nigdy nie ciągnij bezpośrednio za kabel.

Nie zginaj i nie zgniataj:

- Kable światłowodowe są wrażliwe na obciążenia mechaniczne.

Chroń przed uszkodzeniami:

- Instaluj kable w dedykowanych kanałach lub stosuj materiały ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Utrzymuj złącza w czystości:

- Złącza światłowodowe muszą być wolne od kurzu i brudu.
- Nawet niewielkie zabrudzenie na złączach może znacząco pogorszyć jakość sygnału.

Przestrzegaj ograniczeń temperaturowych:

- Nie wystawiaj kabli na skrajnie wysokie lub niskie temperatury.
- Przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących maksymalnej temperatury pracy kabla.


Regularnie kontroluj stan kabli:

- Regularnie sprawdzaj kable pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia.
- Uszkodzone kable należy niezwłocznie wymienić.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	28,00
Waga (kg)	0,05
Kolor	RAL 9010 (czysty biały)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	75

Rysunek wymiarowy: Gniazdo FTTH n/t, 80x28x80mm, puste, na 4 włókna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo FTTH n/i, 80x28x80mm, puste, na 4 włókna RAL9010 Czysta biel, nadaje się również do montażu na szynie TH35	HSELDA40WP
Dodatkowe akcesoria	
Adapter FFTH LC/APC-Duplex, OS2, ceramiczna ferula bez kołnierza, zielony, z osłoną przeciwpływową, CLASSIC	HSELSK09MR
Adapter FFTH SC/APC-Simplex, OS2, ceramiczna ferula bez kołnierza, zielony, z osłoną przeciwpływową, CLASSIC	HSELSK09GR
Pigtail FTTH LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1,0 m, 4 szt. Easy Strip, kolor zgodny z normą IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Pigtail FTTH SC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1,0 m, 4 szt. Easy Strip, kolor zgodny z normą IEC 60304, CLASSIC	HLP09D041P
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSELSZT001
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000 Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSELSZT002
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSELSZT003